

## Gefahren bei Fahrzeugen mit Leichtmetallbauteilen

Beim Versuch einen Fahrzeugbrand zu löschen (Bilder), reagierten im Fahrzeug verbaute Magnesiumteile explosionsartig mit dem Löschwasser und verursachten ein eindrucksvolles Feuerwerk.

In einem anderen Fall wurden bei einem Fahrzeugbrand Teile eines Gasdruckdämpfers geschossartig aus dem Innenraum geschleudert.

In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, auch bei einem Fahrzeugbrand die komplette Schutzausrüstung einschließlich Flamschutzhaube zu tragen und einen angemessenen Sicherheitsabstand beim Löschen einzuhalten.

Dies kann z.B. gewährleistet werden, wenn ein C-Rohr mit Hohlstrahlrohr zunächst aus sicherer Entfernung mit Vollstrahl eingesetzt wird.

